

应用系统

光学元件 · 薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

软件 步进电机 AC伺服 电缆 压电陶瓷

控制器 / 驱动器

自动转动平台-5相步进电机 **SGSP-YAW**


RoHS CE

采用滚动轴承为导轨,使用蜗轮蜗杆为驱动机构的步进电机型转动平台。



●非常适用于测量·检查·评价装置定位用的自动平台。

信息



- ▶我们将自动转动平台的CW方向的极限位置传感器兼为原点传感器使用 了, 以此位置为参考进行原点复位。
- ▶我们规定,以半步细分驱动,并采用MINI方式进行原点复位操作时的停 止位置为刻度0度位置。

注意

▶上下倒置或垂直面安装使用时需要注意,安装方向不同时,其精度或承 载能力等指标会不同的。

技术指标	Ē						
型号			SGSP-80YAW	SGSP-120YAW	SGSP-160YAW	SGSP-120YAW-W	
机械技术指标	转动范围		逆时针转动CCW方向为∞,顺时针转动CW方向在0度附近 (-2.5°) 停止				
	台面尺寸 (mm)		ф 80	ф 120	ф 160	ф 120	
	驱动机构(减速比)		蜗轮蜗杆 (1:144)	蜗轮蜗杆 (1:144)	蜗轮蜗杆 (1:144)	蜗轮蜗杆 (1:144)	
	导轨形式		滚动轴承	十字交叉滚柱	十字交叉滚柱	十字交叉滚柱	
	主要材料		铝合金·铝青铜	铝合金・铝青铜	铝合金・铝青铜	铝合金・铝青铜	
	自重 (kg)		1.1	2.0	2.5	5.5	
	分辨率	(整步)〔°/脉冲〕	0.005	0.005	0.005	0.005	
		(半步)〔°/脉冲〕	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	
	最大速度 (°/sec)		30	30	30	30	
	定位精度〔゜〕		0.15	0.1	0.1	-	
	重复定位精度〔°〕		0.02	0.02	0.02	0.02	
精度	承载能力(N)		98 (10.0kgf)	196 (20.0kgf)	196 (20.0kgf)	196 (20.0kgf)	
技术指标	扭矩刚度 ("/N·cm)		0.2	0.1	0.1	_	
	空行程〔°〕		0.05	0.05	0.05	_	
	传动副间隙〔°〕		0.08	0.08	0.08	0.08	
	平行度 (µm)		50	50	60	_	
	同心度 (µm)		30	30	30	_	
	台面跳动量 (mm)		0.02	0.02	0.02	_	
	传感器型号		微型光电传感器: PM-F24 (SUNX (株))				
传感器	极限位置传感器		有(常闭)	有 (常闭)	有 (常闭)	有 (常闭)	
マ窓 前	原点传感器		无	无	无	无	
	近接原点传感器		无	无	无	无	

电机/传感器技术指标						
电机	类型	5相步进电机 0.75A/相 (ORIENTAL MOTOR (株))				
	型 号	C9865-90215P (□28mm)				
	步距角	0.72°				
传感器	电源电压	DC5~24V±10%				
	消耗电流	15mA以下				
	输出端电气特性	NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下				
	信号的含义	遮光时: 输出晶体管OFF (截止)				

推荐选用的驱动器 / 控制器型号						
电器系统	驱动器	SG-55M, SG-55MA, SG-514MSC, MC-7514PCL				
	控制器	SHOT-702, GIP-101, SHOT-302GS, SHOT-304GS, HIT-M·HIT-S, PGC-04				

□40mm

□60mm □80mm

直线运动系列 转动系列 摆动 真空用 选购件

□85mm □ 100mm

□120mm


其它




3-φ6.5安装孔


φ11沉孔

外形图





■接线图



使用西格玛光机公司的控制器,通过输出"+"方向转动命令,从载物台上面观察时的 CCW (逆时针)方向可以无限 (∞)转动,但在CW (顺时针)方向将在机械原点传感器 (CW极限位置传感器)位置附近停止。

我们兼用CW方向极限位置传感器为机械原点传感器,原点检测方法推荐使用M NI方式。

注2 电缆插头型号: 第一电子工业(株)制 17JE-13150

■关于机械原点的检测方法


MINI方式


接到来自控制器的机械原点复位命令后,平台将以内存设定的转动速度 (F) 开始向cw (一) 方向转动,并停止于cw (一) 侧极限位置传感器位置。然后,以转动速度 (F) 向ccw (+) 方向转动1000个脉冲后停止。

接着以内存设定的起动速度(s)向cw(一)方向转动,并停止在cw(一)侧极限传感器位置。 最后,以转动速度(F)向ccw(+)方向转动1000 个脉冲后停止。

我们定义最后这个停止位置为机械原点位置。







■控制器/驱动器和电缆的选配



应用系统

光学元件 薄膜产品

镜架

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

光源

目录

介绍

控制器 / 驱动器

软件

步进电机

AC伺服

电缆

压电陶瓷

直线运动系列

转动系列

摆动

真空用

选购件

□40mm

□60mm

□80mm □85mm

□100mm

□ 100mm

其它