# 2轴可编程控制器 SHOT-102





# , in

# 这是一款内置了5相步进电机驱动器的2轴可编程自动平台控制器。

●可以通过RS232C或GP-IB接口和计算机通讯,实现外部控制,或通过面板上的操纵杆进行手动操作。



## 介绍

- ▶从公司网站上可以下载参考程序。
  - SGCommander 32/64bit版Windows®用 (仅适用于RS232C)
  - LabVIEW RS232C用 (v.5.1/v.6i/v7.1/v.8.6/v.2010用)
  - LabVIEW GP-IB用 (v.5.1/v.6i/v7.1/v.8.6/v.2010用)

品名	型号
2轴可编程控制器	SHOT-102

# ■主要功能

控制器功能	0
控制轴数	2
内置程序控制	_
闭环控制	-
圆弧插补控制	_
直线插补控制	-
驱动器	标准内置
细分(最大分割数)	2
驱动电流 (A/相)	0.17~0.85

## ■通用特性

电源电压	AC100V 50/60Hz
消耗功率	50VA
动作温度	5~40℃
保存温度	_
周围湿度	20~85%RH
外形尺寸 (W×H×Dmm)	200×52×172
自重 (kg)	2

#### ■计算机接口

GP-IB	0
RS232C	0
USB	_
Ethernet	_

#### ■性能指标

坐标显示范围	±9,999,999
最大设定行程	16,777,124
最大驱动速度 (pps)	20,000
最小驱动速度 (pps)	1
加减速时间 (ms)	0~5,000

#### ■I/0接口

<b>■</b> ./○J&H	
原点传感器	_
原点近接传感器	_
CW (+) 极限位置传感器	0
CCW (-) 极限位置传感器	0
通用数据输入	_
通用数据输出	_
控制输入	_
控制输出	_
触发信号输出	_

#### ■控制指令

步进电机型平台

GOHTM-40

SGSP-15/20/26

SGSP-ZF SGSP-40/60YAW SGSP-ACT-B0

机械原点复位	0
逻辑原点设定	0
相对位移驱动	0
绝对位置驱动	0
操纵杆手动驱动	0
运动到预定位置	_
圆弧插补控制	_
直线插补控制	_
驱动开始指令	0
减速停止	0
紧急停止	0
速度设定	0
电机励磁控制	0
端口输入	-
端口输出	_

# ■SHOT-102系统图



※TAMM/GOHTM-50/60/70系列平台的机械原点传感器不能使用。
原点复位只能使用极限位置传感器的MINI方式。

干涉仪

应用系统

光学元件 · 薄膜产品

支架

光源

底座

手动平台

驱动装置

自动平台

目录

个绍

步进电机

AC伺服

控制器/驱动器

电缆

压电陶瓷

软件

介绍 选择项

直线运动系列

转动系列 摆动

真空

带光栅尺

□40mm
□50mm
□60mm
□70mm
□80mm